

## レーザー発振器の変更のお知らせ

### 対象機種

DFL7160/DFL7161

### 変更内容

旧部品の生産中止に伴い、レーザー発振器を変更します。

レーザー発振器の新旧のスペックに変更はありません。

レーザー発振器	部品	旧パーツ No.	新パーツ No.
タイプ D	レーザーヘッド	DGLAVEQ3H01-0	DGMAVEQ3H12-0
	パワーサプライ	DGMAVEQXP01-0	DGMAVEQXP04-0
	アンビリカルケーブル	DGLAVEQXZ01-0	DWSQPSA2303-0
タイプ F	レーザーヘッド	DGMAVEQ3H02-0	DGMAVEQ3H06-0
	パワーサプライ	DGMAVEQXP01-0	DGMAVEQXP04-0
	アンビリカルケーブル	DGLAVEQXZ01-0	DWSQPSA2303-0
タイプ G	レーザーヘッド	DGLAVEQ2H01-0	DGMAVEQ2H01-0
	パワーサプライ	DGMAVEQXP01-0	DGMAVEQXP04-0
	アンビリカルケーブル	DGLAVEQXZ01-0	DWSQPSA2303-0

### 開始時期

2016年4月生産分から順次、新しいレーザー発振器へ変更する予定です。

2016年4月以降の出荷機に新旧どちらのレーザー発振器が搭載されているかご不明な場合は、弊社営業担当までお問い合わせください。

### レーザーヘッド交換の今後の対応について

	旧レーザーヘッドへの交換	新レーザーヘッドへの交換
旧レーザーヘッド	リファービッシュ品での交換	新部品のパワーサプライ、およびアンビリカルケーブルを含めたシステム一式での交換*
新レーザーヘッド	交換不可	新品、またはリファービッシュ品での交換

\* レーザーヘッドとパワーサプライの電気的接続が変更されているため、レーザーヘッドのみを旧部品から新部品に交換することはできません。

### 旧部品のパワーサプライについて

旧部品のパワーサプライは、故障箇所によっては修理できない場合があります。

この場合は、新部品へのシステム一式での交換が必要になります。

### お問い合わせ

本件についてのお問い合わせは、弊社営業担当、またはカスタマーエンジニアまでお願いいたします。