

Technical Newsletter

#tnl2019-0013j

1 / 1



DFS8910/DAS8920/DAS8930 メンテナンスマニュアル エアフィルタのパーツ No.誤記訂正のお願い

はじめに

DFS8910、DAS8920、およびDAS8930のメンテナンスマニュアルに記載されているエアフィルタのフィルタエレメントのパーツ No.に誤りがありました。内容をご確認の上、訂正をお願い申し上げます。

対象となるメンテナンスマニュアル

対象機種	メンテナンスマニュアルのパーツ No.	
DFS8910	日本語	UKNSMJH001A, UKNSMJH001B, UKNSMJH001C, UKNSMJH001D, UKNSMJH001E
	英語	UKNSMEH001A, UKNSMEH001B, UKNSMEH001C, UKNSMEH001D, UKNSMEH001E
DAS8920	日本語	UPHSMJH001A, UPHSMJH001B, UPHSMJH001C, UPHSMJH001D
	英語	UPHSMEH001A, UPHSMEH001B, UPHSMEH001C, UPHSMEH001D
DAS8930	日本語	UPCSMJH001A, UPCSMJH001B, UPCSMJH001C, UPCSMJH001D
	英語	UPCSMEH001A, UPCSMEH001B, UPCSMEH001C, UPCSMEH001D

訂正内容

品目	パーツ No. 【誤】	パーツ No. 【正】
フィルタエレメント (エアフィルタ)	LKKH-010038-0	LKFH-920002-0

お問い合わせ

本件についてのお問い合わせは、弊社営業担当、またはカスタマーエンジニアまでお願いいたします。