

## 6000/600 シリーズ 一部の UV ランプの生産中止について

### お知らせ

UV 照射ユニット【特別付属品】で使用する一部の UV ランプが生産中止となったため、新しいタイプの UV ランプに変更します。2018 年 3 月以降に出荷する装置から順次、新しいタイプの UV ランプを搭載します。

### 変更内容

- ・ UV ランプの外観が変わります。
- ・ UV 照射による効果、および定格寿命に変更はありません。
- ・ 生産中止となった UV ランプは 2 種類です。

従来のタイプ（生産中止）		新しいタイプ
	➔	
パーツ No. DEAF6BLB01-0		パーツ No. DEAF6BL-02-0
	➔	
パーツ No. DEAF4BLB01-0		パーツ No. DEAF4BL-02-0

### 対象機種

シリーズ名	対象機種
6000 シリーズ	DFD6240/DFD6340/DFD6341/DFD6450/DFD6240RR 仕様
600 シリーズ	DFD640/DFD641/DFD651/DFD681/DFD691

### 交換方法

UV ランプを交換するときは、UV 照射ユニット【特別付属品】で使用する全ての UV ランプを新しいタイプに交換してください。

UV ランプの種類、本数、および交換方法については、装置付属のメンテナンスマニュアルを参照してください。

### お問い合わせ

本件についてのお問い合わせは、弊社営業担当、またはカスタマーエンジニアまでお願いいたします。